

لباس بنانا

(Garment Construction)

14

عنوانات (Contents)

جسم کا ناپ لینا	14.1
ڈرافٹ بنانا	14.2
کپڑے کی کٹائی کرنا	14.3
سلاسلی کرنا	14.4

طلبه کے سیکھنے کے احصی (Students' Learning Outcomes)

ان عنوانات کو پڑھنے کے بعد طلبه اس قابل ہوں گے کہ وہ

جسم کا صحیح ناپ لے سکیں۔

لباس کی سلاسلی میں جسم کے صحیح ناپ کی اہمیت پر بحث کر سکیں۔

ڈرافٹنگ کے اصول بیان کر سکیں۔

لباس کی سلاسلی میں مہارت کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔

مختلف اقسام کی سیون (Seams) کا کپڑوں کی مختلف اقسام پر صحیح استعمال بیان کر سکیں۔

14.1 جسم کا ناپ لینا (Taking Body Measurment)

بہترین اور عمده لباس کی سلائی کا انحصار لباس کی فنگ پر ہوتا ہے اور اس کے لیے جسم کا صحیح ناپ لینا ضروری ہے کیونکہ صحیح ناپ لے کر جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، ان سے فنگ بھی صحیح آتی ہے اور لباس کی خوبصورتی میں بھی چار چاند لگاتے ہیں۔

چونکہ اپنا ناپ خود نہیں لیا جاسکتا، اس لیے بہتر ہو گا کہ کوئی دوسرا آپ کا ناپ لے۔ ناپ دیتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:

ناپ دیتے وقت فنگ والا لباس پہنانا چاہیے کیونکہ ڈھیلاڈھالا لباس صحیح ناپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ -1

ناپ دیتے وقت جسم کو آرام دہ حالت میں رکھنا چاہیے۔ -2

تمام پیاٹش قدرے ڈھیلی کرنی چاہیے۔ -3

تمام ناپ جسم کے دائیں حصے کے ہونے چاہیے۔ -4

ناپ دینے کے لیے جوشیا آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ناپنے کافیتہ (Inch Tape)، پیاٹش لکھنے کے لیے ایک نوٹ بک (Note book)، ایک اچھی تراشی ہوئی 2H کی پنسل، ربرٹ (Eraser)، شارپنر (Sharpener) ہیں۔

قیص اور شلوار کا ناپ تیار کرنے کے لیے جسم کے بنیادی حصوں کا ناپ لیا جاتا ہے۔ (تصاویر کے ذریعے ناپ دینے کا طریقہ عملی کام میں تفصیل سے دیا گیا ہے)

قیص کا ڈرافٹ بنانے کے لیے درج ذیل حصوں کا ناپ لیا جاتا ہے۔

سینہ یا چھاتی (Bust) -1

کمر کا قدرتی خم (Natural Waist) -2

گھوٹے (Hips) -3

کمر سے گلہوں تک کا ناپ -4

کندھے کے سامنے سے کمر تک کا ناپ (Front Shoulder to Waist) -5

تیرہ (Across Front) -6

کندھا (Shoulder) -7

گردن کا سائز (Neck Size) -8

- 9 گدی سے کمر تک کا ناپ (Nape to Waist)
- 10 ایک مونڈھ سے دوسرے مونڈھ تک کا ناپ (Armhole)
- 11 آستین کی بغل کی گہرائی (Armhole Depth)
- 12 آستین کے لیے درج ذیل حصوں کا ناپ لیں۔
- i بازو کے اوپر کے حصے کی گولائی کا ناپ
- ii کہنی کے ارد گرد کا ناپ
- iii آستین کی کل لمبائی کا ناپ
- iv کلائی (Wrist) کی گولائی کا ناپ
- 13 شلوار کا ناپ: شلوار کے درج ذیل حصوں کا ناپ لیں۔
- (i) شلوار کی لمبائی: کمر سے ایڑی تک کا ناپ۔
- (ii) کمر: کمر کا ناپ قمیں کے ناپ کے مطابق۔
- (iii) کوہنے: کوہنے کے سب سے چوڑے اور ابھرے ہوئے حصے کا ناپ لیں۔
- (iv) کمر سے کوہنے تک کا ناپ۔ پیناپ ایک سائیڈ سے لیا جائے گا۔
- (v) پائیچہ: فیشن کے مطابق۔

14.2 ڈرافٹ بنانا (Drafting)

ایک اچھی فنگ کالباس تیار کرنے کے لیے ڈرافٹ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈرافٹ سے مراد ”وہ کاغذی خاکہ یا پتھر (Paper pattern) جس کو ناپ کے مطابق بنایا جاتا ہے“ ہے۔ یہ خاکی کاغذ پر بنایا جاتا ہے۔ ڈرافٹ بنانے کے لیے اچھی طرح تراشی ہوئی نوکدار پنسل اور سیدھی لائیں گانے کے لیے رولر یا سکیل (Ruler) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ L شکل کا رولر (L-scale) یا سیٹ سکوئر (Set Square) بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ڈرافٹ بنانے سے پہلے مندرجہ ذیل اصولوں کو ملاحظہ رکھنا ضروری ہے۔

-1 ڈرافٹ جسم کے ناپ سے تھوڑا کھلا ہونا چاہیے تاکہ جسم با آسانی حرکت کر سکے، اور لباس پہننے میں آرام دہ ہو۔

درج ذیل میں جسم کے مختلف حصوں کے لیے آسائش کا حق (Ease allowance) دیا گیا ہے۔

آسائش کا حق

مونڈھے کی گہرائی Armhole Depth	بازو کے اوپر سے (Upper Arm)	کوبہ (Hips)	کمر (Waist)	چھاتی (Bust)
2.25 سم	10-7.5 سم	13-7.5 سم	2.5-1.2 سم	7.5 سم (3 چھتی بس کے لیے) 13 سم (5 ڈھیلے بس کے لیے)

2- تیص کے اگلے اور پچھلے حصے کا ڈرافٹ 1/2 سکیل پر بننے کا کیونکہ یہ رسی (Symmetrical) ہوتے ہیں لیکن آستین کے لیے ڈرافٹ پورا بتا ہے۔

3- مکمل کرنے کے بعد اس میں سلامی کا حق (Seam Allowance) لگایا جاتا ہے۔

4- درج ذیل تفصیلات ڈرافٹ کے اوپر درج کرنا ضروری ہے۔

(i) ڈرافٹ کے ہر حصے کا نام اس پر لکھیں۔ (اگلا حصہ، پچھلا حصہ، آستین وغیرہ)

(ii) ڈرافٹ کے ہر حصے کے جتنے کپڑے کپڑے پر کاٹنے ہوں وہ اس پر درج کریں۔ (مثال کے طور پر اگلے حصے کا ایک کٹلا کاٹنا ہو تو ایک کاٹیں، لکھیں)۔

(iii) کٹائی کی لائن مسلسل (—) اور سلامی کے حق کی لائن غیر مسلسل (---) دکھائیں تاکہ دونوں میں فرق نظر آئے۔

(iv) دھاگوں کی لمبائی یا گرین (Grain) دکھانے کے لیے ڈرافٹ پر لمبائی کے رخ (↑) پر نشان لگائیں۔ کپڑے پر ڈرافٹ رکھتے ہوئے اس لائن (---) کو کنی (Selvedge) کے متوازی آنچا ہیے۔


(v) تہہ کی لائن (Fold Line) واضح طور پر نظر آنی چاہیے۔ یہ لائن، سینٹر فرنٹ (Center Front) یا سینٹر بیک (Center Back) کے ساتھ نظر آتی ہے اور اس کو (+) سے ظاہر کرتے ہیں۔

(vi) ڈرافٹ پر ڈارٹ یا پلیٹ (Dart or Pleat) واضح طور پر بنائیں۔

14.3 کپڑے کی کٹائی (Cutting)

کٹائی کرنے سے پہلے کپڑے کو کٹائی کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے:

1 - کپڑے کو سیکرنا اور استری کرنا: سوتی کپڑوں کو کٹائی سے پہلے سکیٹر نا ضروری ہے۔ اس کے لیے کپڑے کو پانی میں تین چار گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ پھر چوڑ کر سوکھنے کے لیے کسی ہموار جگہ پر پھیلا دیں اور نمدار کپڑے کو استری کر لیں۔ ریشمی اور اونی کپڑوں کو سکیٹر نے کی ضرورت نہیں ہوتی۔




(کپڑے کی سیدھی طرف کی جانچ کرنا)


2 - کپڑے کی سیدھی طرف کی جانچ کرنا: کپڑے کو کنی (Selvedge) کی طرف سے دیکھیں۔ کیونکہ سیدھی طرف کنی ہموار اور شوخرنگ میں ہوتی ہے۔

3 - کپڑے کے سرے ملا کر سیدھا کرنا: سوتی کپڑے میں عموماً کان ہوتی ہے۔ اس کے سرے درج ذیل طریقے سے سیدھے کر لیں:


i - کپڑے کو ہموار سطح پر پھیلائیں۔ اگر سرے برابر نہ ہوں تو چوڑائی والے سرے پر قبیچی سے کٹ لگا کر کپڑے کو پھاڑ لیں۔



(i)




ii - کپڑے کو ہموار سطح پر پھیلائیں اور دیکھیں کہ کپڑے کو کس طرف سے کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف کے سروں کو کپڑ کر کھینچیں۔ یہاں تک کہ سرے برابر ہو جائیں۔



کم چوڑائی والے حصے پر کٹ لگا کراس میں سے دھاگے کی تار اس طرح سے کھینچیں کہ کپڑے کی ساری چوڑائی سے تار کل جائے اور خالی لائن پر پیچی سے کاٹ لیں۔

4 ڈرافٹ کے نکلوں کو کٹائی کے لیے درست طریقے سے کپڑے پر لگانا (Laying the Draft Pieces Properly on Fabric for Cutting)



خاکے کے تمام نکلوں کو اکٹھا کر لیں

(i) ڈرافٹ کے تمام نکلوں کو اکٹھا رکھیں۔

(ii) ایک بڑے میز پر کپڑے کو استری کر کے بچھائیں۔

(iii) ڈرافٹ کے چھوٹے نکلوں مثلًا جیسیں ڈرپکٹ، ترچھی پیاس (Pockets)، ترچھی پیاس (Bias) وغیرہ علیحدہ رکھ لیں۔

(iv) ڈرافٹ کو کٹائی کی لائن (Cutting Line) کے اوپر سے کاٹیں۔




(v) ڈرافٹ کے اوپر واضح طور پر ہر حصے کی کٹائی کی تعداد ضرور لکھیں۔

- اگر ڈرافٹ کو بل پڑے ہوئے ہوں تو کاغذ کو بلکی گرم استری کے ساتھ سیدھا کر لیں۔ (vi)
- ڈرافٹ کی کل لمبائی کو کپڑے کے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ برابر ہے یا نہیں۔ (vii)
- کپڑے کے اُوپر ڈرافٹ کو پین (Pins) کی مدد سے لگائیں۔ (viii)
- کپڑے کی سیدھی طرف اندر کی طرف کر کے ڈرافٹ کو پین لگائیں۔ (ix)
- کاربن کا گند (Carbon Paper) اور ٹریسینگ ڈیل (Tracing Wheel) کی مدد سے تمام سلاٹی کی لائیں اور ڈارٹ وغیرہ کپڑے پر ٹریس کر لیں۔ ٹریسینگ (Tracing) کپڑے کے دونوں طرف یعنی اوپر اور نیچے ہونی چاہیے۔ (x)
- ایک تیز قیچی کی مدد سے کٹائی کی لائن (Cutting Line) کے ساتھ ساتھ کاٹ لیں۔ کپڑا کاٹنے ہوئے سیدھی لائن کے ساتھ قیچی کے سڑوک (Stroke) بڑے اور گولائی والی لائیں (Curved Line) کے ساتھ قیچی کے سڑوک (Stroke) چھوٹے رکھیں۔ (xi)



14.4 سلاٹی کرنا (Stitching)

- سلاٹی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سلاٹی کرنے کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ (i)
- سب سے پہلے نچلے دھاگے کو اوپر لے کر آئیں۔ اس کے لیے مشین کے پہیے کو گھما نہیں اور سوئی کو اونچا کر لیں۔ دباو کے پاؤں کو لیور سے اوپر کر لیں۔ اب پہیے کو گھما نہیں تاکہ سوئی اندر چلی جائے اور گھما کر سوئی کو باہر لائیں۔ اس طرح کرنے سے نیچے والا دھاگا بھی سوئی کے ساتھ باہر آجائے گا۔ دونوں دھاگوں کو اکٹھا کپڑیں اور پیچھے کی طرف کر دیں۔ لیور کی مدد سے دباو کے پاؤں کو نیچ کر دیں۔




پھر کی کے دھاگے کو اوپر لانا


- (ii) سلامی کرتے ہوئے کپڑے کے زیادہ حصے کو دباؤ کے پاؤں کے بائیں طرف اور کپڑے کے چھوٹے حصے کو دائیں طرف رکھیں۔
- (iii) سلامی شروع کرتے ہوئے کپڑا ہٹھا بڑھا کر دباؤ کے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ تاکہ پہلا ٹانکا کپڑے کے اوپر آئے کیونکہ اگر کپڑا کم ہو گا تو پہلا ٹانکا پھر کی کے اندر چلا جائے گا جس سے دھاگا پھنسنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
- (iv) دھاگا اٹھانے والے پر زے کو سب سے اوپر کی پوزیشن میں کریں اور پھر لیوری کی مدد سے دباؤ کا پاؤں نیچے کریں۔ اب سلامی شروع کریں۔ (اگر دھاگا اٹھانے والا پر زہ اوپر نہیں ہو گا تو جو نہیں آپ سلامی شروع کریں گی دھاگا ٹوٹ سکتا ہے)۔
- (v) سلامی شروع کرنے سے پہلے دباؤ کا پاؤں نیچے کر لیں کیونکہ یہ کپڑے کا رابطہ دندانوں سے جوڑتا ہے جو سلامی شروع ہوتے ہی کپڑے کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔
- (vi) جب سلامی کی ایک لائن ختم کریں تو سلامی کو پا کرنے کے لیے مشین کو ایک دفعہ پیچھے اور پھر آگے کی طرف چلانیں۔
- (vii) دھاگا توڑنے سے پہلے کپڑے کو پیچھے کی طرف (اپنی مخالف سمتی) کھینچیں۔ اس حالت میں دباؤ کا پاؤں نیچے ہونا چاہیے ورنہ دھاگا کھینچنے سے سوئی ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔
- (viii) سلامی کے بعد تقریباً 5 س م دھاگا چھوڑیں تاکہ نئی سلامی شروع ہو سکے اور باقی ماندہ دھاگا چھوٹی قینچی سے کاٹ دیں۔

14.2.2 لباس کی سلامی میں مہارت حاصل کرنا (Competency in Stitching Garments)

- سلامی میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بار بار مشق کی جائے۔ تاکہ سلامی میں صفائی آجائے۔ سلامی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل آسان نکات ذہن نشین رکھنے ضروری ہیں۔
- 1 **مشین کو چلانا اور روکنا:** اگر آپ نے پہلے کبھی مشین استعمال نہیں کی تو بغیر دھاگے کے کاغذ پر سلامی کی مشق کریں۔ یہ مشق اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو مشین پر کمل کنٹرول حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی جہاں آپ کو مشین روکنی ہو وہاں فوراً رکیں اور جب دوبارہ چلانی مقصود ہو وہاں فوراً چلا سکیں۔ کاغذ یا کپڑا رکھے بغیر خالی مشین چلانے سے دندانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- 2 **منظم رفتار (Regulating Speed):** اگر آپ بجلی سے چلنے والی مشین استعمال کر رہی ہیں تو پہلے اُسے بلکی رفتار سے چلا کر مشق کریں۔ اسی طرح ہاتھ سے چلنے والی مشین کو بھی پہلے بلکی رفتار سے چلا سکیں۔
- 3 **سیدھی اور گولائی والی لائیں (Straight and curved Lines):** کاغذ پر سیدھی اور گولائی والی لائیں پہل سے بنائیں اور پھر ان لائیوں پر سلامی کی مشق کریں۔ مشق کی رفتار ایسی رکھیں جس سے آپ با آسانی سلامی کر سکیں۔



مشین پر مہارت حاصل کرنا



4- کونے موڑنا (Turning Corners)

کاغذ پر تصویر میں دیا گیا ڈیزائن بنائیں۔ اس ڈیزائن پر مشق کریں اس سے کونے موڑنے میں مہارت حاصل ہوگی اور ساتھ ساتھ دو سلائیوں کے درمیان برابر فاصلہ رکھنے کی مہارت بھی حاصل ہوگی۔ بعد میں کپڑے کی دو تہوں پر ظانے کے لیے اور چھوٹا کر کے دھرائیں۔

14.4.2 مختلف قسم کے کپڑوں کے لیے موزوں سلائی/سیون کا استعمال

(Correct Use of Different Seams for Different Types of Fabrics)

یہ لباس کی سلائی میں بنیادی عنصر ہے جس کو کپڑے کے دلکشی کے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لباس میں حسب منشاطر زو وضع انہی کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ سلائی/سیون کا انتخاب کپڑے اور لباس کے استعمال کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔

سلائی/سیون کی پختگی (Seam Finishes): سیون کی پختگی سے مراد وہ سلائی ہے جو کپڑے کے کناروں کو صاف سطھ اور پختہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس سے کپڑوں کے کناروں سے دھاگے بھی نہیں نکلتے اور سلائی میں پائیداری آ جاتی ہے۔

سلائی/سیون کی اقسام اور استعمال (Types and Use of Seams): لباس کی سلائی کے لیے عموماً چار قسم کی سلائی/سیون استعمال کی جاتی ہیں۔

سادہ سلائی/سیون (Plain Seam)	-1
گم سلائی/سیون (French Seam)	-2
چپٹی سلائی/سیون (Flat Fell Seam)	-3
اوپر کی ہوئی سلائی/سیون (Lapped Seam)	-4

1- سادہ سلائی/سیون (Plain Seam): یہ سب سے سادہ اور زیادہ استعمال ہونے والی سلائی/سیون ہے اور لباس کی سلائی میں اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس سلائی/سیون کو بنت (Weaving) والے اور بنائی (Knitting) والے کپڑوں پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ سیدھی اور گولائی والی دونوں قسم کی سلائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

2- گم سلائی/سیون (French Seam): بنیادی طور پر دیکھا جائے تو گم سیون/سلائی کے اندر ایک اور سلائی/سیون ہے۔ یہ بہت مضبوط اور پائیڈار ہوتی ہے اور صرف سیدھی سلائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ باریک، ملکے وزن کے اور نازک کپڑوں کے لیے بہترین رہتی ہے۔ گم سلائی/سیون ہاتھ سے اور ماشین سے کی جاسکتی ہے۔

3- چپٹی سیون (Flat Fell Seam): یہ سیون خاص طور پر بُنٹ (Weaving) سے تیار کیے گئے کپڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور صرف سیدھی سلائی میں استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ سلائی/سیون کھیل کے کپڑوں، مردانہ اور بچوں کے کپڑوں، دونوں طرف سے استعمال ہونے والے کپڑوں (Reversible Clothes) اور بھاری کپڑوں میں استعمال ہوتی ہے اور مضبوط و پائیڈار ہوتی ہے یہ عام طور پر ماشین سے ہی کی جاسکتی ہے لیکن بھاری کپڑوں، گولائی والے اور پلیٹ والے حصوں پر مشکل سے ہوتی ہے۔

4- اوپر کی ہوئی سلائی/سیون (Lapped Seam): یہ سلائی/سیون چُنٹ والے، جھوول دار اور پلیٹ والے حصوں کی سلائی کو بھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زنانہ اور مردانہ کرتوں پر کی جاتی ہے۔ سیدھی طرف سے یہ دو ہری سلائی والی سیون جیسی لگتی ہے۔ اس سلائی/سیون کو دو طریقوں سے بنایا جاسکتا ہے۔۔۔ پہلا طریقہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سیدھی سلائی کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلاً V شکل کا نوکدار یوک۔ دوسرا طریقہ بہت موٹے کپڑوں کے لیے ہے۔ اس سے موٹے کپڑوں کی سلائی کا جنم کم کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کپڑے کی بہت سی تھوڑی (Interfacing) کو ملا کر سیا جاتا ہے تو سلائی/سیون میں کپڑے کی تیزی جمع ہو جاتی ہے۔ اس سیون کے استعمال سے اس مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے۔

14.5 تزئین و آرائش (Embellishment)

تزئین و آرائش سے مراد کسی لباس کو دوسری چیزوں کی مدد سے آرائستہ کرنے سے ہے مثال کے طور پر ہم رنگ،

نمونے سطحی کیفیت اور ڈیزائن کو کپڑوں پر کسی دوسری چیز مثلاً رین، دھاگے، تلے، گولے، بُجن، موٹی اور ستارے وغیرہ سے بنانا تاکہ وہ اپنی موجودہ حالت سے بہتر نظر آئیں۔ آج کل کے دور میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور کپڑوں کی ترکیبیں و آرائش نت نئے انداز سے کی جاتی ہے۔



کپڑوں کی ترکیبیں و آرائش

اہم نکات

- 1 سادہ لباس کی تیاری کے لیے مختلف اقدامات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مثلاً جسم کا ناپ لینا، ڈرافٹ بنانا، کپڑے کی کٹائی کرنا اور لباس کی سلائی کرنا وغیرہ۔
- 2 بہترین اور عمده لباس کی سلائی کا انحصار لباس کی فنگ پر ہوتا ہے اور اس کے لیے جسم کا سمجھ ناپ لینا ضروری ہے۔
- 3 چونکہ اپناناپ خود نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی دوسرے آپ کا ناپ لے۔
- 4 ناپ دیتے ہوئے فنگ والا لباس پہننا چاہیے۔ کیونکہ ڈھیلاڈھا لالباس سمجھ ناپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔
- 5 ناپ دیتے ہوئے جسم کو آرام دہ حالت میں رکھنا چاہیے اور تمام ناپ جسم کے دائیں حصے کے ہونے چاہیں۔
- 5 ایک اچھی فنگ کا لباس تیار کرنے کے لیے ڈرافٹ بنانا ضروری ہے۔
- 6 ڈرافٹ سے مراد وہ کاغذی خاکہ یا پترن ہے جس کو ناپ کے مطابق بنایا جاتا ہے۔
- 7 ڈرافٹ بنانے کے لیے مختلف اصولوں کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے۔
- 8 کٹائی کرنے سے پہلے کپڑے کو کٹائی کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کپڑے کو سکیٹرنا، استری کرنا، کپڑے کی سیدھی طرف کی جانچ کرنا، کپڑے کے سرے ملا کر سیدھا کرنا، ڈرافٹ کے ٹکڑوں کو کپڑے پر درست طریقے سے لگانا اور کٹائی کرنا۔

- 9 ڈرافٹ کو ہمیشہ کٹائی کی لائن (Cutting line) کے اوپر سے کاٹیں۔
- 10 کپڑے کی سیدھی طرف اندر کر کے تہہ لگائیں اور ڈرافٹ کو کپڑے پر پن سے لگائیں۔
- 11 کپڑے کو کاٹتے ہوئے ہمیشہ بڑے اور تین بلیڈ والی قینچی استعمال کریں۔
- 12 سلاٹی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مختلف اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے مثلاً مشین کو چلانا اور روکنا، منظم رفتار، سیدھی اور گولائی والی لاسٹوں کی سلاٹی اور کونے موڑنے کی مشق وغیرہ۔
- 13 کپڑے کے بڑے حصے کو سینتے ہوئے دباؤ کے پاؤں کے باٹیں طرف رکھیں۔
- 14 سلاٹی کے بعد تقریباً 5 س م دھاگا فالتو چھوڑ دیں تاکہ نئی سلاٹی شروع ہو سکے۔
- 15 ڈرافٹ میں آسائش کا حق (Ease allowance) ضرور رکھیں۔
- 16 سلاٹی/سیون لباس کی سلاٹی میں بنیادی عصر ہے اور اس کا انتخاب کپڑے اور لباس کے استعمال کو منظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔
- 17 لباس کی سلاٹی کے لیے عموماً چار قسم کی سلاٹی/سیون استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً سادہ سلاٹی/سیون، گم سلاٹی/سیون، چپٹی سلاٹی/سیون اور اوپر کی ہوئی سلاٹی/سیون۔
- 18 ترکیم و آرائش سے مراد کسی لباس کو مختلف چیزوں کے استعمال سے آراستہ کرنے سے ہے مثلاً رب، دھاگے، تلے، گوٹے، بٹن، لیس، موٹی، ستارے وغیرہ کے استعمال سے کپڑوں کی آرائش نت نے انداز اور طریقوں سے کرنا۔

سوالات

- ذیل میں دیے گئے بیانات میں ہر بیان کے نیچے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب کے گرد اڑہ لگائیں۔**
- (i) ناپ دیتے وقت کیسا لباس پہنانا چاہیے؟
- (ا) ڈھیلا ڈھالا (ب) پتلہ (ج) فنگ والا (د) موٹا
- (ii) بہترین اور عمدہ لباس کی سلاٹی کا انحراف پر ہوتا ہے؟
- (ا) کٹائی پر (ب) سلاٹی پر (ج) فنگ پر (د) ناپ پر
- (iii) کپڑے کو کٹائی کے لیے تیار کرنے کے کتنے اقدامات ہیں؟
- (ا) ایک (ب) دو (ج) چار (د) چھ
- (iv) کپڑا کاٹتے ہوئے قینچی سے کیسے سڑک (Stroke) لگانے چاہیں؟
- (ا) چھوٹے چھوٹے (ب) درمیانے (ج) بڑے بڑے (د) ٹیڑھے

(v) سلامی کے بعد تقریباً کتنا دھاگا چھوڑنا چاہیے تاکہ نئی سلامی شروع ہو سکے؟
 (ا) چار سم (ب) دو سم (ج) تین سم
 (د) پانچ سم

(vi) کون سی سلامی / سیون سیدھی اور گولائی والی سلامیوں کے لیے بہترین انتخاب ہے؟
 (ا) گم سیون (ب) چپٹی سیون
 (ج) سادہ سیون (د) اوپر کی ہوئی سیون

(vii) کھلیل کے لباس کے لیے کون سی سلامی / سیون بہترین انتخاب ہے؟
 (ا) سادہ سلامی / سیون (ب) گم سلامی / سیون
 (ج) چپٹی سلامی / سیون (د) اوپر کی ہوئی سلامی / سیون

2- مختصر جوابات تحریر کریں۔

- (i) سلامی کے کوئی سے دو اصول تحریر کریں۔
- (ii) لباس کی سلامی میں مہارت حاصل کرنے کے دو طریقے لکھیں۔
- (iii) ڈرافٹ کے ٹکڑوں کو کپڑے پر لگانے کے دونکات تحریر کریں۔
- (iv) ڈرافٹ بنانے کے دو اصول لکھیں۔
- (v) سادہ سیون کے بارے میں مختصر آنکھیر کریں۔
- (vi) چپٹی سیون کے بارے میں مختصر آنکھیر کریں۔

3- تفصیلی جوابات لکھیں۔

- (i) جسم کا ناپ لینے کا طریقہ لکھیں۔
- (ii) سلامی کے اصول تفصیل سے بیان کریں۔
- (iii) سلامی / سیون کی مختلف اقسام کے بارے میں لکھیں۔

عملی کام (Practical Work)

جسم کا ناپ لینا (i)

اپنا ناپ خود نہیں لیا جاسکتا۔ بہتر ہے کہ کوئی دوسرا آپ کا ناپ لے۔ ساتھی طالبہ کی مدد سے دی گئی تصاویر کے مطابق اپنے جسم کا ناپ دیں اور اس کو نوٹ بک میں تحریر کر لیں۔



-1- تیرے کا ناپ

یہ ناپ بائیکس سے دائیں کندھے تک لیا جاتا ہے اس کے لیے فیتے صحیح جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ تیرے کا ناپ لینے کے لیے فیتے کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے سامنے دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔



-2- گڈی سے کمر تک کا ناپ

اس ناپ کے لیے فیتے گردن کی پچھلی درمیانی ہڈی (جو چھوٹے پر محسوس ہوتی ہے) پر رکھیں اور لمبائی میں کمر تک لے جائیں اور ناپ لیں۔ فیتے کی پوزیشن کے لیے سامنے دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔



-3- چھاتی کا ناپ

یہ ناپ چھاتی کے ابھرے ہوئے حصے سے لیں۔ فیتے بہت زیادہ کھینچ کر یا زیادہ ڈھیلانہ رکھیں بلکہ فیتے کے دونوں سروں کو فیتے کے اندر ہاتھ کی دو انگلیوں اور انگوٹھے سے اس طرح ملائیں کہ صحیح ناپ سامنے سے پڑھا جاسکے۔



4- کمر کا ناپ

فیتے کو کمر کے گرد اس طرح لائیں کہ فیتہ خود بخود اصل کمر والے حصے میں آجائے۔ فیتے کے دونوں سروں کے اندر کی طرف اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں رکھیں تاکہ ناپ تنگ نہ ہو۔



5- کولہوں کا ناپ

یہ ناپ کمر سے تقریباً 20 سینٹی میٹر ((8") پہنچے لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ناپ ہر قد کے مطابق مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ فیتے کو کولہوں کے ابھار پر رکھ کر درمیان میں دو انگلیاں رکھ کر دونوں سرے ملا کیں اور ناپ لیں۔



6- قیص کی لمبائی

قیص کی لمبائی فیشن کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ لیکن لمبائی جو بھی ہواں کے لیے فیتے کو اوپر کندھے کے پاس (سامنے دی گئی تصویر کے مطابق) رکھ کر جتنی لمبائی رکھنی ہواں کے مطابق ناپ لیں۔ اس ناپ میں غور کریں کہ ذرا سا درمیان (کمر کے پاس سے) سے کپڑا ہوا ہے۔ سیدھا رکھنے سے قیص کی لمبائی صحیح نہیں رہتی۔

آستین کا ناپ -7



آستین کے ناپ میں آستین کی لمبائی اور چوڑائی لی جاتی ہے۔ لمبائی کے لیے دی گئی تصویر کے مطابق ففیتہ رکھیں۔ بازو بزاو را خم میں رکھیں اور کوکلائی تک لے جا کر ناپ لیں۔ اگر آستین تین چوٹھائی یا آدھی بنانی ہو تو اس صورت میں بازو سیدھا ہی رکھیں۔ اگر آستین پوری بنانی ہو تو آستین کی آگے سے چوڑائی کلائی کے ناپ کے مطابق رکھی جائے گی۔ لیکن اگر آستین تین چوٹھائی یا آدھی بنانی ہو تو بازو کے اس حصے پر ففیتہ رکھ کر ناپ لیں۔

درج ذیل میں جسمانی ناپ کا چارٹ دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اپنا ذاتی ناپ لے کر چارٹ میں تحریر کریں۔

جسمانی ناپ کا چارٹ

ذاتی ناپ	ناپ لینے کا طریقہ	جسم کا حصہ	نمبر شمار
	چھاتی کے ابھار سے ناپ لیں۔	(Bust) چھاتی	-1
	کمر کے قدرتی خم سے ناپ لیں۔	(Waist) کمر	-2
	کوہنے کے سب سے چوڑے اور ابھرے ہوئے حصے کا ناپ لیں	(Hips) کوہنے	-3
	کندھے کی ہڈی گردن تک ماپیں۔	(Shoulder) کندھا	-4
	اپنے سر کو آگے کی طرف جھکائیں۔ اور گردن کے پیچھے کی طرف ابھری ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے محسوس کریں۔ ففیتے کا ایک سر اُس ہڈی پر رکھ کر کمر تک کا ناپ لیں۔	(Nape to Waist) گدی سے کمر تک	-5
	کندھے کے درمیان سے اور چھاتی کے ابھار سے نیچے تمیص کی ترپائی تک کا ناپ لیں۔	(Length of the shirt) قمیص کی لمبائی	-6
	پیناپ سائیڈ سے لیں۔	کمر سے کولہوں تک کا فاصلہ	-7

	بازو کے جوڑ سے آستین کی لمبائی تک ناپ لیں۔	آستین کی لمبائی (Length of the sleeve)	-8
	کلائی کی گولائی کا ناپ لیں۔	کلائی (Wrist)	-9
	کندھ سے کہنی تک کا ناپ لیں	کہنی کی لمبائی (Elbow length)	-10

(ii) اپنے ناپ کے مطابق قمیں کا ڈرافٹ بنائیں اور اس کی کٹائی و سلاسلی کریں۔

(1) قمیں کا ڈرافٹ بنانے کے لیے ذاتی پیمائش کا حساب:

ذیل میں دیے گئے چارٹ کے مطابق اپنی پیمائش کا حساب کتاب کریں۔

نمبر شمار	جسم کا ناپ	ڈرافٹ بنانے کے لیے پیمائش کا حساب کتاب
-1	کندھا = 36 سم چھاتی = 81 سم	کندھا = 1/2 $2.5 + 81/4$ $23 = 2.5 + 81/4$ (Ease Allowance)
-2	کمر = 66 سم	$2.5 + 66/4$
-3	کوہنے = 92 سم	کوہنے = 1/4 $2.5 + 92/4$ (Ease Allowance)
-4	گلدی سے کمر تک = 35 سم	$2.5 + 35$
-5	قمیں کی لمبائی = 103 سم	$5 + 103$
-6	آستین کی لمبائی = 50 سم	$5 + 50$
-7	کلائی = 16 سم	16 سم
-8	کمر سے کوہنے تک = 22.5 سم	22.5 سم

(ب) قیص کا ڈرائٹ تیار کرنا

قیص کا اگلا حصہ

$AH_1 = \text{AH}_1$ -1

$1/2 = AC$ -2

$1/4 = CC_1$ -3

$1/2 = A_2$ -4

$A_3 = A_3$ -5

$A_3 = A_2$ -6
کو گولائی میں ملائیں۔ اس سے گلے کی گولائی بنے گی۔

$C = C_2$ -7
پر نیچے کی طرف 2.5 سم پر نشان لگائیں
اور A_2 کو C_2 سے ترچھا ملائیں۔ یہ کندھے کی لائی بنے گی۔

$C_1 = C_3$ -8
کا درمیانی نقطہ C_2 اور C_3, C_4 سے 1.3 سم پر ہے۔

$AB = C_2, CC_1$ -9
 C_4 سے اور C_1 کو L سے گولائی سے ملائیں۔

$BL = 1/4 + 2.5 + 2.5$ سم گنجائش کا حق

$AW = 2.5 + 2.5$ سم (سامنہ ڈارٹ کے لیے)
گدی سے کمر تک کاناپ + 2.5 سم (سامنہ ڈارٹ کے لیے)

$WL_1 = 1/4 + 2.5 + 2.5$ سم (ڈارٹ کے لیے)
کمر سے کوہنے تک کاناپ = WH_1 -13

$HL_2 = 1/4 + 2.5 + 2.5$ سم گنجائش کا حق
کوہنے کاناپ = HL_2 -14

L_1, L_2, L_3 اور L سے ملا کر قیص کی اطراف مکمل کر لیں۔

قیص کا پچھلا حصہ

قیص کے پچھلے حصے کا ڈرائٹ بھی اگلے حصے جیسا ہوتا ہے
اسوائے مندرجہ ذیل تبدیلیوں کے۔
 $AA_3 = 5$ سم (کیونکہ قیص کا پچھلا گلا چھوٹا ہوتا ہے)

(-)

$C_1 = C_3$ -2
کو گولائی نزارتے ہوئے
 $0.5 = C_4$ سے C_3 سے 0.5 سم


میں L سے ملادیں۔

$BL = 1.3 + 1.3$ سم (پچھلے حصے میں آسانش کا حق
کم ہوتا ہے۔ (Ease allowance))

$AW = AW$ -4
گدی سے کمر تک کا اصل ناپ

سلائی کا حق

گلے کے گرد، کندھے پر اور مونڈھے (Arm hole) کے گرد
1 سم
اطراف کی سلائی کے لیے 2.5 سم
ترپائی کے لیے 5 سم



آستین کاڈرافٹ

آستین کی کل لمبائی = AC -1

آستین کی چوڑائی (جو کہ کندھے کی چوڑائی کے برابر رکھی جائے گی) = AB -2


ABCD کو آپس میں ملا کر ایک مستطیل بنالیں۔ -3

AB سے 10 سم نیچے B_1 لائیں گا کیں۔ -4

لماں کے رخ مستطیل کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر لیں۔ -5

B_1 اور B_2 سے ترچھا ملادیں۔ -6

EB₂ کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور نشان M لگا کیں۔ -7



- نقطے E سے ایک لائے شروع کریں جو ہلکی گولائی میں لائے کے اوپر سے 1.3 سم اور درمیان کے نقطے M میں سے 1 سم نیچے سے ہوتی ہوئی B_1 پر ختم ہو جائے۔ یہ آستین کے پچھلے حصے کی گولائی ہے۔ -8
- نقطے E سے ایک لائے شروع کریں جو ہلکی گولائی میں لائے سے 1 سم اور درمیان کے نقطے M سے گزر کر 1.3 سم نیچے کی طرف سے ہوتی ہوئی B_2 پر ختم ہو جائے۔ یہ آستین کے اگلے حصے کی گولائی ہے۔ -9
- لائے پر $1/2$ کلائی کا ناپ نقطے F کے دونوں طرف لیں اور نقطے F_1 اور F_2 لگا گئیں۔ -10
- B_1 کو F_1 سے اور B_2 کو F_2 سے ملا گئیں۔ -11
- لائے پر کہنی (Elbow) کی لمبائی پر E نشان لگا گئیں (کہنی کی لمبائی کندھے کے اوپر سے کہنی تک ہوتی ہے)۔ -12
- لائے AC کی لمبائی ناپیں اور E₂ نشان لگا گئیں۔ E_1 اور E_2 کو ملائیں اور 1.3 سم، 1.3 سم چوڑائی کا ڈرائٹ بنالیں۔ -13
- F_1 سے 2.5 سم نیچے F₃ نشان لگا گئیں۔ F_2 کو F₃ سے ملا لیں۔ -14
- سلاٹی کا حق (Seam Allowance) اطراف میں 1 سم، آستین کے گولائی والے حصے کے لیے 2.5 سم اور ترپائی کے لیے 4 سم رکھ کر نشان لگا لیں۔ -15

تیص کی کٹائی اور سلاٹی

- کپڑے کو پانی میں بھگو کر سکیٹر (Shrink) لیں اور استری کر لیں۔ -1
- استری شدہ کپڑے کو میز پر سیدھا بچھائیں اور ڈرافٹ کی چوڑائی کے مطابق کپڑے کو تہہ لگا گئیں۔ -2
- ڈرافٹ کو کپڑے پر تہہ کا خیال رکھتے ہوئے پنون (Pins) کی مدد سے لگا گئیں اور سلاٹی کی لائیں کپڑے پر ڈریس کر لیں۔ -3
- ڈرافٹ کی لائیں کا خیال رکھتے ہوئے کپڑے کی کٹائی کریں۔ پن نکال لیں اور ڈرافٹ علیحدہ کر لیں۔ -4
- گلے اور بازو کی گولائی (Armhole) پر کچھا نکا (Stay stitch) کر لیں۔ ڈارٹ سی لیں اور اگلے اور پچھلے کندھے آپس میں جوڑ کریں۔ -5
- سلاٹی / سیون (Seams) کو کھول کر استری (Press) کر لیں۔ -6
- گلابنا نے کے لیے (Facing) کاٹ لیں اور گلے کے ساتھ رکھ کر سلاٹی کر لیں۔ پھر موڑ کر کچھا نکا کر کے ترپائی کر لیں۔ -7
- اگلے اور پچھلے حصے کی اطراف (Sides) سی لیں اور چاک (Slits) کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ -8
- آستین کی اطراف کی سلاٹی کر لیں۔ آستین جوڑنے کے لیے آستین کی اگلی طرف کو قیص کی اگلی طرف اور پچھلی طرف کو قیص کے پچھلے حصے کے ساتھ رکھ کر سلاٹی کریں۔ -9
- سب سے پہلے قیص کے نچلے حصے کی ترپائی کریں اور پھر قیص کے چاک (Slits) کی ترپائی کریں۔ -10

(iii) دیے گئے ناپ کے مطابق شلوار کا ڈرافٹ بنائیں اور اس کی کٹائی و سلاٹی کریں

سادہ شلوار بنانے کے لیے دو پانچ اور چار گندے کا ٹے جاتے ہیں لیکن ڈرافٹ صرف ایک پانچ اور دو گندوں کا بنتا ہے۔ جبکہ کپڑے پر کٹائی کرتے ہوئے دو ہری تھہ رکھنے سے دو پانچ اور چار گندے بنتے ہیں۔

ڈرافٹ کے لیے پیمائش کا حساب

شلوار کی لمبائی + 5 س م نیفہ کے لیے	=	پانچ کی لمبائی
1/3 شلوار کی لمبائی + 5 س م	=	پانچ کی چوڑائی
پانچ کی لمبائی + آسن + 5 س م	=	گندے کی لمبائی
1/2 شلوار کی لمبائی - 5 س م	=	گندے کی چوڑائی
آسن کی لمبائی	=	کمر سے بیٹھنے والے حصے (Seat level) تک
نوت: 1 س م سلاٹی کا حق تمام سلاٹیوں میں جمع کر لیں۔		

درج ذیل طریقے سے سادہ شلوار کے لیے ذاتی پیمائش کا چارت بنالیں۔

شلوار کی لمبائی
پانچ کی لمبائی
پانچ کی چوڑائی
گندے کی لمبائی
گندے کی چوڑائی
آسن کی لمبائی


سادہ شلوار کا ڈرافٹ تیار کرنا (Drafting of Plain Shalwar)

گندے (Kundas)	پانچ (Paincha)
$\text{گندے کی چوڑائی} = \text{EF}$	$\text{پانچ کی چوڑائی} = \text{AB}$
$\text{گندے کی لمبائی} + 5 \text{ س م} = \text{EG}$ چوڑائی + میانی	$\text{پانچ کی لمبائی} + \text{نیفہ} = \text{AC}$

آسن (Crotch)

$$\text{آسن} + GJ = FJ$$

J کو J_1 سے ترچھا ملائیں۔ (2 گندوں کے لیے)



شلوار کی سلامی

- 1 شلوار کی سلامی کے لیے گندے کی لمبائی کو پانچ کی لمبائی کے ساتھ ملا کر سلامی کر لیں۔
- 2 دونوں گندوں کے آسن آپس میں ملا کر سلامی کر لیں اور نیفہ موڑ لیں۔
- 3 پانچ بنائیں اور شلوار کے اطراف کی سلامی کر لیں۔

(iv) شیرخوار بچے کے لباس کا بنیادی ڈرافٹ بنائیں

ضروری ناپ:

- | | |
|---|----|
| (Chest) چھاتی | -1 |
| (Across Back) اکراس بیک | -2 |
| (Centreback Length) گدی سے کمر تک کی لمبائی | -3 |
| (Length) لمبائی | -4 |

شیرخوار بچے کے فرائک کا معیاری (Standard) ناپ

- | | |
|---------------------------------|----|
| چھاتی 42 سم = | -1 |
| اکراس بیک 22 سم (Across Back) = | -2 |
| گدی سے کمر تک کی لمبائی 21 سم = | -3 |
| لمبائی 38 سم = | -4 |

طريقه:

- AB لائے = گدی سے کمرتک کا ناپ = 21 سم
 AC لائے = 1/2 چھاتی + 5 سم = 26 سم
 B کو D سے اور C کو B سے سیدھی لائے میں ملا لیں۔
 اور D,B,C,A,O₁ اور O₂ میں تقسیم کر لیں۔
 اور C نکات سے نیچے 1/2 اکارس بیک + 2.5 سم (13.5 سم) ناپ کرنکات E اور E₁ لگائیں اور ان کو O سے
 گزارتے ہوئے آپس میں ملا کیں اور نشان O₂ لگائیں۔

اگلا حصہ:


- 1 نقطہ A سے 5 سم بیچے N₁ کو N سے گلے کی گولائی کے لیے ملا گئیں۔

-2 S₁ کو N₁ سے 6.5 سم ناپ کر S₁ لیں۔ اس E₁ اور E₂ لاکین پر بیچے کی طرف بڑھائیں اور S₂ لگائیں۔ S₂ سے سیدھی لاکین میں ملا دیں۔

-3 S سے 2 سم بیچے S₂ لیں۔ N₁ کو S₂ سے ترچھا ملا گئیں یہ لندھے کی لائیں ہے۔

-4 S₁ اور S₂ کو 1/2 میں تقسیم کر کے نقطہ S₃ لیں۔ S₃ سے 1 سم اندر کی طرف نشان لگائیں۔

-5 S₂ کو S₃ اور O₂ کو سے گولائی میں ملا دیں۔ پہاگلے حصے کے بازو (Armhole) کی گولائی ہے۔



شیرخوار بیچ کے لباس کا بنیادی ڈرافٹ

پچھلا حصہ:

- 1 نقطہ C سے 2 س م نیچے اور 4 س م باہمیں طرف نقطہ N اور N_1 لگا کیں۔ N_1 سے پچھلے حصے کے گلے کی گولائی کے لیے ملا کیں۔
- 2 6.5 س م AC لائن پر نقطہ S لیں۔ S کو نیچے کی طرف بڑھائیں اور E، E_1 لائن پر نقطہ S_1 لیں۔
- 3 S سے 2 س م نیچے نقطہ S_2 لیں۔ S_2 سے کندھے کی لائن کے لیے ترچھا ملا لیں۔
- 4 O_2 سے پچھلے حصے کے بازو کی گولائی کے لیے ملا کیں۔


آستین

ضروری ناپ

$$\text{آستین کی لمبائی} = 10 \text{ س م} \quad \text{آستین کی چوڑائی} = 26 \text{ س م}$$

طریقہ:

- 1 آستین کی لمبائی کے لیے ایک لائن AB 10 س م پر لیں۔
- 2 آستین کی چوڑائی کے لیے A سے 26 س م پر نقطہ C لگا کیں۔
- 3 $BD = AC$, $CD = AB$
- 4 C سے A کے نیچے کی طرف 4 س م پر نقطہ E اور E_1 لگا کیں۔ E_1 سے سیدھا ملا لیں۔
- 5 A, B, D, O, C اور O₁ لائنوں کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقطہ O اور O_1 لگا کیں اور انہیں سیدھی لائن میں ملا لیں۔
- 6 E کو O سے اور O_1 اور E_1 سے ملا لیں۔
- 7 ڈرافٹ پر اگلے اور پچھلے حصے کی نشاندہی کر لیں۔
- 8 O, E_1 , E, O اور H_1 کو برابر تقسیم کر کے نقطہ H اور H_1 لگا کیں۔
- 9 اگلے حصے کے لیے E اور H کے درمیان سے 1 س م نیچے ناپ لیں۔
- 10 H اور O کے درمیان سے 0.5 س م اوپر کی طرف ناپ لیں۔
- 11 E_1 اور H_1 کے درمیان سے 0.5 س م پر نشان لگا لیں۔
- 12 O اور O₁ کے درمیان سے (آستین کے پچھلے حصے کے لیے) 1 س م اوپر ناپ کرن شان لگا لیں۔
- 13 E کو H سے، O₁ سے، O اور H_1 کو E_1 سے گولائی میں ملا لیں۔
- 14 گولائی والے حصوں کے گرد 1.2 س م، آستین کی اطراف پر 2 س م اور ترپائی کے لیے 2 س م سلاٹی کا حق (Seam) (Seam)




(v) بنیادی ڈرافٹ کی مدد سے مختلف ڈیزائن کے فرائک کے ڈرافٹ بنائیں اور ان کی کٹائی و سلائی کریں۔

(i) ڈیزائن نمبر 1




- 1 او O_1 لائن کو درمیان میں سے کاٹ کر اگلا اور پچھلا حصہ علیحدہ کر لیں۔
- 2 نشان لگ لائنوں کے اوپر سے ڈرافٹ کو کاٹ لیں۔
- 3 ایک علیحدہ خاکی کاغذ پر بنیادی ڈرافٹ کی لائنوں کو ٹریس کر لیں۔
- 4 بنیادی ڈرافٹ کے اگلے حصے میں 38 سم کی لائن گاہیں N_1 , N_2 , N_3 کی کل لمبائی ہے۔


- E اور O_1 کے متوازی لائن N_2 لگا کریں۔ -5
 سے 7 س میچے نشان S_3 لگا کریں۔ -6
 سے 9 س میچے N_3 نشان لگا کریں۔ -7
 S_3 کو N_3 سے سیدھی لائن میں ملا کریں۔ اس سے یوک (Yoke) کی شکل (Shape) بنے گی۔ -8
 اس لائن سے ڈرافٹ کو دو حصوں میں کاٹ لیں۔ اوپر والا حصہ یوک اور نیچہ والا حصہ سکرت (Skirt) کہلاتا ہے۔ -9
 یوک میں سلامی کا حق 1.2 س م اور پچھلے بٹن کی پٹی کے لیے 2 س م رکھیں۔ -10
 ایک علیحدہ خاکی کا غذر پر سکرت کا ڈرافٹ ٹریس کر لیں۔ اس میں چنت (Gathers) کے لیے 12 س م رکھیں۔ -11
 سلامی کا حق اوپر کے حصے میں 1.2 س م، اطراف کی سلامی کے لیے 2 س م اور ترپائی کے لیے 2 س م رکھیں۔ -12
 پچھلا حصہ بھی اگلے حصے جیسا ہی بنے گا مساوی بٹن کی پٹی کے پچھلے حصے میں 3.5 س م بٹن کی پٹی کے لیے رکھیں۔ -13



فراک کا ڈرافٹ (ڈیزائن نمبر 1)



فراک کاڈرافٹ (ڈیزائن نمبر 1)



فراک کا ڈرافٹ (ڈیزائن نمبر 1)

فراک کی کٹائی و سلامی

- 1 کپڑے کو پانی میں بھگو کر سکیر (Shrink) لیں اور سوکھنے پر استری کر لیں۔
- 2 یوک کے اگلے اور پچھلے حصے کے لیے چوڑائی کے رخ کپڑے کو دو دفعہ تہہ گاہیں۔
- 3 یوک کے اگلے حصے کے ڈرافٹ کو کپڑے پر پن (Pin) کر لیں۔ سلامی کی لائن کے ساتھ ساتھ کپڑا کاٹ لیں اور سلامی کے قن کو کپڑے پر ٹریس کر لیں۔ (کپڑے کی دو ہری تہہ کی وجہ سے اگلے یوک کے دو حصے کٹیں گے)۔
- 4 یوک کے پچھلے حصے کے لیے بھی یہی طریقہ کار دہرائیں اور پچھلے حصے میں بٹن کی پٹی بنانے کے لیے ڈرافٹ کے مطابق کپڑا کاٹ لیں۔ (پچھلے یوک کے چار حصے کٹیں گے)۔
- 5 پچھلے اور اگلے سکرت کے لیے، کپڑے کو ڈرافٹ کی چوڑائی کے مطابق چوڑائی کے رخ تہہ لگا لیں اور کپڑے پر کٹائی کی لائن لگا کر کٹائی کر لیں۔
- 6 ڈرافٹ کے مطابق سلامی کی لائن ٹریس کر لیں۔ اگلی سکرت کا ایک حصہ اور پچھلی سکرت کے دو حصے کٹیں گے۔

سلامی کا طریقہ:

یوک (Yoke)

- 1 گولائی والی لائسوس پر کچھا نکا کر لیں۔
- 2 یوک کے دو سیٹ تیار کر لیں۔ ایک اگلا سیٹ اور دو پچھلے سیٹ۔
- 3 دونوں سیٹ کے کندھوں کی علیحدہ علیحدہ سلامی کر لیں۔ اب دونوں کو اس طرح اوپر نیچے رکھیں کہ دونوں کی سیدھی طرف اندر اور اٹی طرف باہر ہو۔

پچھلے حصے کے آخر سے سلامی شروع کریں اور گلے (Neckline) سے ہوتے ہوئے کھلے حصے کے دوسرے اختتامی سرے تک سلامی کریں۔ کندھے کی سلامی کو کھول کر استری کر لیں۔ - 4

گلے کی گولائی کے اندر کی سلامی پر کپڑے کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کٹ (Clip) لگائیں تاکہ موڑ نے میں آسانی ہو۔ 5
یوک کو سیدھا کر کے استری کر لیں۔ 6

سکرت (Skirt)

سکرت کے پچھلے حصے کی ترپائی کر لیں۔ 7

مشین کا ٹانکا لمبا کر لیں اور سکرت کے بالائی حصے پر تین متوازی سلامیاں لگائیں۔ (دھاگے چھینچ کر چنٹ بنالیں)۔ 8
سکرت کو یوک کے اگلے اور پچھلے حصے کے ساتھ رکھ کر سلامی کر لیں۔ 9

یوک کے اندر والے حصے کو یوک اور سکرت کے جوڑ والی سلامی کے اوپر موڑ کر ترپائی کر لیں تاکہ جوڑ چھپ جائے۔ 10
فراک کی دونوں اطراف پر سلامی کر لیں۔ 11

آستین کے ڈرافٹ کو کپڑے کے اوپر رکھ کر پن لگائیں اور پھر کاٹ لیں۔ 12
سلامی کے حق کے لیے کپڑے پر نشان لگائیں۔ 13

آستین کی اطراف کی سلامی کر لیں۔ آستین کے کھلے حصوں کی ترپائی کر لیں۔ 14
بازو کی گولائی (Sleeve Cap) کو مونڈھے کی گولائی (Arm hole) کے اندر رکھ کر سلامی کر لیں۔ 15

سکرت کے نچلے حصے کی ترپائی کر لیں۔ 16

پچھلے کھلے حصے کے سب سے اوپر والے حصے میں، یوک کے نچلے حصے پر اور اوپر والے دونوں بٹنوں کے برابر فاصلے پر تیرے بٹن کے لیے نشان لگائیں۔ 17

ڈیزائن نمبر 2


اگلے اور پچھلے حصے کے بنیادی ڈرافٹ کو الگ الگ کاٹ لیں۔ 1

خاکی کاغذ پر اگلے اور پچھلے حصے کے ڈرافٹ کو ٹریس کر لیں اور تصویر میں دیے گئے طریقہ سے فراک کی لمبائی کا نشان لگائیں۔ اور یوک کے نشانات لگائیں۔ 2

اگلے اور پچھلے حصے کے یوک کاٹ لیں۔ سلامی کے حق پر نشان لگائیں۔ 3

ڈیزائن نمبر 1 کے طریقہ سے سکرت کا نشان لگا کر کاٹ لیں۔ 4

سلامی ڈیزائن نمبر 1 کے مطابق کر لیں۔ 5




فرائکارڈافٹ (ڈیزائن نمبر 2)

(vi) آرائشی ٹانکوں کے استعمال سے دیوار کے لیے تصویر(Wall Hanging) بنائیں


درج ذیل میں مختلف اقسام کے ٹانکے اور ان کو بنانے کا طریقہ دیا گیا ہے۔ تصاویر کو دیکھتے ہوئے ان کو بنانے میں مہارت حاصل کریں اور ان کے استعمال سے دیوار کے لیے تصویر(Wall Hanging) بنائیں۔

- 1 **کچھ ٹانکا (Running Stitch):** آوٹ لائن بنانے کے لیے یہ سب سے آسان ٹانکا ہے۔ اس کا ٹانکا کپڑے

کی الٹی اور سیدھی طرف سے ایک جیسا بھی اور سیدھی طرف سے لمبا اور الٹی طرف سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ بنیادی سلامی کے طریقے




سے دائیں طرف سے شروع کریں۔ سوئی کو کپڑے کے نیچے سے اوپر لائیں پھر تھوڑے فاصلے سے نیچے لے جائیں۔ اسی طرح دھاگے کو چھپنے سے پہلے سوئی پر دو تین ٹانکے اکٹھے بھر لیں۔



- 2 **ڈندھی ٹانکا (Stem Stitch):** سوئی کو نقطہ 1 سے باہر نکالیں (شکل نمبر 1)۔ پھر نقطہ 2 سے اندر ڈال کر نقطہ 3 سے باہر نکال لیں اس طرح ایک ٹانکا مکمل ہو جائے گا۔

- 3 **زنجری ٹانکا (Chain Stitch):** یہ ٹانکا حاشیہ بنانے اور بھرائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوئی کو نقطہ 1 سے باہر لائیں۔ شکل 1 کے مطابق سوئی کو واپس نقطہ 1 سے اندر ڈالیں اور نقطہ 2 سے باہر نکال لیں۔



دھاگے کو پھندے کی شکل میں سوئی کے نوکدار حصے کے نیچے سے گزاریں اور سوئی کو باہر نکال لیں۔ نقطہ 2، اب اگلے ٹانکے کا نقطہ 1 ہے۔

- 4 **لیزی ڈیزی ٹانکا (Lazy Daisy Stitch):**

سوئی کو نقطہ 1 سے باہر نکالیں پھر اسی سوراخ میں سے دوبارہ ڈال کر نقطہ 2 سے باہر نکالیں۔ دھاگے کو سوئی کے نیچے سے گزاریں۔ یہ بالکل زنجیری

ٹانکے کی طرح بننے گا۔ لیکن اس میں ہر زنجیر (Chain) الگ بننے کی جس سے ایک مکمل پھول بن جائے گا۔

5 ساتن ٹانکا (Satin Stitch): یہ ٹانکا کڑھائی میں ڈیزائن کی بھرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیزائن کے




مطابق لمبے ٹانکے بالکل ساتھ ساتھ لیے جاتے ہیں۔ ٹانکے کو بنانے کے لیے سوئی نقطہ '1' سے باہر نکالیں۔ نقطہ '2' سے واپس ڈالیں اور پھر نقطہ '1' کے بالکل ساتھ نقطہ '3' سے باہر نکالیں۔ اسی طرح بناتی جائیں یہاں تک کہ سارا ڈیزائن بھر جائے۔


6 لمبا اور چھوٹا ٹانکا (Long and Short Stitch): یہ ٹانکا بھی بھرائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کو



ڈیزائن میں خصوصی طور پر شینگ (Shading) کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلی لائن کے آغاز میں بالکل قریب قریب ایک ٹانکا لمبا اور ایک ٹانکا چھوٹا لیا جاتا ہے۔ دوسری لائن میں لمبے ٹانکے کے اوپر چھوٹا ٹانکا اور چھوٹے ٹانکے کے اوپر لمبا ٹانکا لیا جاتا ہے۔

7 چھلی ٹانکا (Herring-Bone Stitch): یہ ٹانکا بارڈر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ٹانکے کی خوبصورتی اس کے ٹانکوں کا سائز برابر رکھنے میں ہے۔ ٹانکے کو بنانے کے لیے نقطہ '1' سے سوئی کو باہر لا جائیں۔ (باکیں سے دائیں طرف شروع کریں)۔ نقطہ '1' سے اوپر دائیں طرف ایک ترچھا ٹانکا نقطہ '2' سے لیں۔ اور تھوڑے فاصلے پر نقطہ '3' سے باہر نکالیں۔ نقطہ '3' سے سوئی باہر نکال کر نقطہ '4' سے اندر ڈال دیں۔ اس طرح ایک ٹانکا مکمل ہو جائے گا۔ نیا ٹانکا شروع کرنے کے لیے سوئی دوبارہ نقطہ '4' کے قریب نقطہ '1' سے باہر نکالیں۔







-8 دو سوئی ٹانکا (Cross Stitch):

سوئی کو نقطہ '1' سے باہر نکال لیں۔ نقطہ '2' سے کپڑے کی پچھلی طرف اندر ڈال کر نقطہ '3' سے باہر نکال لیں۔ اسی طریقے سے ایک پوری لائے کرنے کا مکمل کر لیں۔ نقطہ '4' سے سوئی اندر ڈال کر نقطہ '5' سے باہر نکال لیں۔ اسی طرح کرتے رہنے سے ڈیزائن کا مکمل ہو جائے گا۔

-9 سپائیدر ٹانکا (Spider Stitch):

اس ٹانکے سے گول کڑھائی کے نمونے بنتے ہیں۔ جن کو پھولوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ٹانکے کو بنانے کے لیے پہلے سے ایک گول دائیہ بنالیں اور اس کو 8 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں۔ سوئی نقطہ '1' سے باہر نکال لیں۔ اور نقطہ '4' سے واپس اندر ڈال کر درمیان سے باہر نکال لیں۔ دھاگے کو سوئی کے نیچے رکھیں اور سوئی باہر کھینچ لیں۔ نقطہ '7' سے اندر ڈال لیں اور نقطہ '8' سے باہر نکال لیں۔ نقطہ '3' سے اندر ڈال لیں اور درمیان سے ہمار نکال لیں۔ نقطہ '6' سے اندر ڈال لیں اور '7' سے باہر نکال لیں۔ نقطہ '2' سے سوئی اندر ڈال کر درمیان سے باہر نکال لیں۔ دھاگا کو سوئی کے نیچے رکھیں۔ نقطہ '5' میں سوئی ڈال کر درمیان سے باہر نکال لیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جال مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کی بنائی (بھرائی) کرنے کے لیے سوئی کو درمیان میں سے نکالیں اور دھاگے کے ایک دفعہ اوپر سے اور ایک دفعہ نیچے سے گزاریں۔ اسی طرح گولائی میں یہ عمل دو ہراتے جائیں یہاں تک کہ سارا جال بھر جائے۔




-10 فلائی ٹانکا (Fly Stitch):

یہ ایک سنگل لوپ (Single Loop) ٹانکا ہے۔ مکمل ہونے پر اس کی شکل انگلش حرف 'Y'، جیسی ہوتی ہے۔ ٹانکا بنانے کے لیے سوئی کو نقطہ '1' سے باہر نکالیں اور نقطہ '2' کپڑے کی پچھلی طرف

ڈالیں اور '3' سے باہر نکالتے ہوئے دھاگے کو سوئی کے نیچے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ نقطہ '1'، '2' اور '3' کا فاصلہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ سوئی کو نقطہ '3' سے دھاگے کے اوپر سے نقطہ '4' سے کپڑے کی پٹھی طرف نکال لیں اس طرح ایک ٹانکا مکمل ہو جائے گا۔

-11- فرچ ناٹ (French Knot): اس ٹانکے کو ڈیزائن کی بھارائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹانکا بنانے کے لیے سوئی کو نقطہ '1' سے باہر نکالیں۔ اپنے بائیں ہاتھ سے دھاگے کو زور سے کپڑیں اور سوئی پر دو دفعہ پیشیں اور احتیاط سے سوئی کھینچیں۔ بل سوئی سے ہوتے ہوئے دھاگے کے اختتام تک چلے جائیں گے۔ سوئی کو نقطہ '1' کے قریب سے کپڑے کے اندر کر دیں۔ اس طرح ایک ٹانکا مکمل ہو جائے گا۔ اگر فرچ ناپ ذرا موٹی بنانی ہو تو سوئی پر زیادہ بل ڈال لیں۔



-12- کاج ٹانکا (Buttonhole Stitch): سوئی کو نقطہ '1' سے باہر نکالیں اور اس کے بالکل اوپر نقطہ '2' سے اندر ڈالیں اور اس کے عین نیچے نقطہ '3' سے سوئی کو باہر نکالیں۔ باہر نکالنے سے پہلے دھاگے کو سوئی کے نیچے سے گزاریں۔

-13- موٹی ٹانکا (German Knot): نقطہ '1' سے سوئی باہر نکالیں۔ سوئی کے اوپر دھاگے کے دو بل دیں۔ بلوں کو اپنے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان زور سے کپڑیں اور سوئی کھینچ لیں۔ سوئی کو نقطہ '1' کے قریب نقطہ '2' میں واپس ڈال دیں اس سے ایک چھوٹی سی گردی یا موٹی بن جائے گا۔

-14- ڈبل ناٹ (Double Knot): ٹانکا شروع کرنے کے لیے ایک لمبا افقی رخ کا ٹانکا بھریں۔ اس افقی رخ کے ٹانکے کے آخر سے ایک چھوٹا سا عمودی رخ کا ٹانکا بھریں۔ سوئی کو افقی رخ کے ٹانکے کے نیچے سے بغیر کپڑے کو چھیدے (Pierce) ہوئے گزاریں۔ اب سوئی کو دوبارہ افقی رخ کے ٹانکے کے نیچے سے گزاریں اور دھاگے کو پہنندے (Loop) کی شکل میں سوئی کے نیچے سے گزاریں۔ اس سے ایک ٹانکا مکمل جائے گا۔

کڑھائی کے بعد اختتامی عمل (Finishing) کرنا

ہاتھ کی کڑھائی ایک وقت طلب کام ہے۔ جب تک آپ اپنی کڑھائی ختم کریں گی۔ کڑھائی کا کپڑا امیلا ہو چکا ہو گا اس لیے اس کی صفائی ضروری ہے۔

- 1 ایک ٹب میں ڈیٹرینٹ (Detergent) ڈال کر، بہت احتیاط سے کپڑے کو دھولیں۔ پانی سے کھنگال لیں اور نچوڑیں
مت بلکہ کپڑے کو تو لیے میں لپیٹ کر کھدیں تاکہ فال تو پانی جذب ہو جائے۔
جب کڑھائی ختم کر لیں تو کپڑے کو درج ذیل طریقے سے استری ضرور کر لیں۔
- 2 استری والے میز پر کپڑے کے علاوہ دو تین تو لیے کی بچھائیں۔ کڑھائی والے کپڑے کو میز پر سیدھی طرف ینچے کر کر رکھیں۔ اس کے اوپر ایک اور کپڑا بچھائیں۔
- iii کڑھائی والے حصے کو ہلکا استری کریں زیادہ مت دبا نہیں۔ کڑھائی کے بغیر والے حصے کو عام طریقے سے استری کریں۔



(vii) سلامی/سیون اور سلامی/سیون کی پختگی (Seam Finishes) کا عملی مظاہرہ کریں۔

لباس کی سلامی کے لیے درج ذیل سلامی/سیون استعمال ہوتی ہیں۔ ان کو بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے۔


1- سادہ سلامی/سیون (Plain Seam)

سادہ سلامی/سیون کے کناروں کی پختگی درج ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔

i- سادہ سلامی کے کناروں کو (Pinking Shears) یا سادہ قینچی سے اس شکل میں کاٹ لیا جاتا ہے جس سے کپڑے کے سروں سے دھاگے نہیں نکلتے۔ زیادہ دھاگا نکلنے والے کپڑوں پر مشین سے بجیہ کیا جاتا ہے۔

ii- سادہ سلامی/سیون کے کناروں کو 3 سم اندر موڑ کر مشین کے لمبے ٹانکے سے بجیہ کر لیں۔ اس کو Edge Stitching کہتے ہیں۔

iii- سادہ سلامی/سیون کے کناروں پر وتری ٹانکے (Overcast Stitch) لگائے جاتے ہیں۔ یہ ٹانکے سلامی کے بعد سوئی دھاگے سے لگائے جاتے ہیں۔



سیون کی پختگی (Seam finishes)


2- گم سلامی/سیون (French Seam)

بنانے کا طریقہ


i- کپڑے کی اُلٹی طرف اندر اور سیدھی طرف باہر کر سلامی کریں۔ یہ سلامی/سیون کنارے کے بالکل ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔

ii- اُلٹی طرف سے سادہ سلامی/سیون کی طرح سی لیں۔ اگر پہلی سلامی/سیون کے سرے چوڑے ہوں اور دوسرا

سلاٹی/سیون میں نظر آئیں تو ان کو پہلے تھوڑا سا کاٹ لیں تاکہ دوبارہ سلاٹی/سیون کرنے سے کپڑے کے سرے نظر نہ آئیں۔ اس طرح کرنے سے پہلی سلاٹی/سیون نئی سلاٹی/سیون کے اندر چھپ جائے گی بعد میں استری کر لیں۔




3- اوپر کی ہوئی سلاٹی/سیون (Lapped Seam) بنانے کا طریقہ



- i سادہ سلاٹی/سیون کی طرح ایک سلاٹی کریں۔
- ii سیدھی طرف سے سلاٹی/سیون کو استری کر کے اس پر اس طرح سے سلاٹی کریں کہ سلاٹی/سیون اچھی طرح بیٹھ جائے۔

4- چپٹی سلاٹی/سیون (Flat Fell Seam)



- i کپڑے پر سادہ سلاٹی کریں/سیون اور کپڑے کے دونوں سرے ایک طرف موڑ کر استری کر لیں۔
- ii اندر والے سرے کو تقریباً آدھا کاٹ دیں اور چوڑے سرے کو موڑ کر کاٹ لے ہوئے سرے کے اوپر رکھ کر سلاٹی/سیون کر لیں بعد میں استری کر لیں۔

اصطلاحات (GLOSSARY)

باب 8 فیشن اور بناسنورنا

یہ صرف فیشن لیڈرز (Fashion Leaders) کے مددو گروہ (Group) کے لیے ہوتا ہے۔	امرا کا فیشن (High/Elite Class Fashion)
پاؤں کے ناخنوں کی صفائی کو کہتے ہیں۔	پیڈی کیور (Pedicure)
اس سے مراد تمام انفرادی عناصر ہیں جو یک رُخی خاکے (Silhouette) کو شکل و ہیئت دیتے ہیں۔	جزئیات (Details)
دانتوں کو صحیت مندر کھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔	ڈینٹل فلاں (Dental Floss)
اس سے مراد ذاتی صفائی، صاف سترے اور نہایت سلیقے سے بننے ہوئے بال، موقع محل کے مطابق لباس، صاف اور تراشے ہوئے ناخنوں سے ہے۔	زیباش / بناسنورنا (Grooming)
اس کا تعلق چیز کو دیکھنے اور چھوپنے سے ہے۔	سطحی کیفیت (Texture)
فیشن پیشتر لوگوں میں مقبول ہوتا ہے۔	عوام انساں کا فیشن (Mass/Common Fashion)
فیشن کی صنعت ملک کے لیے زر مبادلہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔	فیشن کی معاشی اہمیت (Economic Importance of Fashion)
اس کے تین مراحل ہیں پیداوار، تقویم اور اصلاح / یا استعمال۔	فیشن میں تنوع (Diversity in Fashion)
اس کی دو اقسام ہیں مثلاً مختلف معاشروں میں تنوع اور ایک ہی معاشرے میں تنوع۔	فیشن (Fashion)
ایسا انداز (Style) جو ایک خاص وقت میں لوگوں کی اکثریت میں مقبول ہو۔	موزیک (Mosaic)
فیشن کا ایک نیا انداز ہے جس میں گہرے رنگوں (Neon Colours) کے ساتھ مشرقی اور مغربی تراش کے لباس مقبول ہوئے۔	منی کیور (Manicure)
ناخنوں اور ہاتھوں کی صفائی کو کہتے ہیں۔	نمایاں کرنے والے رنگ (Highlighters)
اس میں گہرے رنگ مثلاً آتشی گلبی (Bright Pink)، نارنجی اور طوطا سبز رنگ (Parrot Green) شامل ہیں۔	یک رُخی تصویر / خاکہ (Silhouette)
اس سے مراد لباس کی شکل و ہیئت (Shape and Form) اور لباس کے نشیب و فراز ہیں۔	

باب نمبر 9 کپڑوں کی منصوبہ بندی کے اصول

ٹیکشائل ڈیزائن کی ایک قسم ہے۔ یہ ڈیزائن تمیح کے دامن یا بازو پر افقی انداز میں ہوتا ہے۔	بارڈر ڈیزائن (Border Design)
ٹیکشائل ڈیزائن کی ایک قسم ہے۔ یہ چھوٹے بابرے گول دائرہوں کی شکل میں ہوتا ہے۔	پولکا ڈائٹ ڈیزائن (Polkadot Design)
ٹیکشائل ڈیزائن کی ایک قسم ہے۔	پھولدار ڈیزائن (Floral Design)
ٹیکشائل ڈیزائن کی ایک قسم ہے اس میں ععودی اور افقی لائینز زاویہ قائمہ بناتی ہوئی گزرتی ہیں۔	چیک دار ڈیزائن (Check Design)

شخصیت کی ایک قسم	ڈرامائی شخصیت(Dramatic Personality)
شخصیت کی ایک قسم	سنجیدہ و متنی شخصیت(Dignified Personality)
شخصیت کی ایک قسم	شرمنی شخصیت(Demure Personality)
شخصیت کی ایک قسم	شوون و پنچل شخصیت(Vivacious Personality)
اس سے مراد کپڑوں کا سوچ سمجھ کر انتخاب کرنے سے ہے۔	کپڑوں کی منصوبہ بنندی(Wardrobe)
شخصیت کی ایک قسم	کھلاڑی شخصیت(Athelete/Sturdy Personality)
ٹیکشائل ڈیزائن کی ایک قسم ہے۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ عمودی(Vertical)	لاکین دار ڈیزائن(Line Design)
افقی(Horizontal) اور ترچھی لائنوں والے ڈیزائن(Diagonal)	نازک انداز شخصیت(Dainty Personality)
شخصیت کی ایک قسم	استری کرنے کا تختہ(Ironing Board)
باب 10 کپڑوں کی حفاظت و دیکھ بھال اور ان کو سٹور کرنا	بجلی کی اسٹری(Electric Iron)
میز یا تخت کی نسبت اسٹری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ کام کو آسان بنادیتا ہے۔	بھاپ کی اسٹری(Steam Iron)
یہ اسٹری بھلی کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے۔	بھگونا(Soaking)
اس کے پینڈل کے اوپر کی طرف ایک ڈھکنا ہوتا ہے اس ڈھکن کو اٹھا کر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس سے کپڑے کوئی ملتی رہتی ہے۔	داغ و چبے دور کرنا(Stain Removal)
زیادہ میلے کپڑوں کو صابن اور گرم پانی کے محلوں میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بھگونا ضروری ہے۔	دھونا(Washing)
کپڑوں پر داغ و چبے کی نوعیت کے مطابق محلوں استعمال کر کے داغ و چبے دور کیے جاتے ہیں۔	روزمرہ دیکھ بھال(Daily Care)
ہر کپڑے کو اس کے ریشے کے لحاظ سے گرم یا ٹھنڈے پانی اور ہلکے یا تیز صابن کے محلوں میں دھونا۔	سکھانا(Drying)
چند کپڑے مثلاً روپال، جراب، بنیان، اندر ویز، ٹمپیس وغیرہ کو روزانہ دھونا اور اسٹری کرنا ضروری ہوتا ہے۔	کوئلے والی اسٹری(Coal Iron)
کپڑوں کو کھلی فضامیں سکھانا۔	کھنگانا(Wringing)
اس اسٹری میں دیکھتے ہوئے کوئے بھر کر ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے اور گرم ہونے پر اسٹری کی جاتی ہے۔	گیس کی اسٹری(Gas Iron)
کپڑوں کو صابن سے دھونے کے بعد صاف پانی سے دو تین بار کھنگانا تاکہ صابن نکل جائے۔	معتدل موسم کے کپڑے(Clothes of Moderate Season)
یہ موجودہ دور کی ایجاد ہے اور گیس کے ذریعے گرم کی جاتی ہے۔	موسمی دیکھ بھال(Seasonal Care)
اس میں خود ساختہ ریشوں سے بننے ہوئے ملبوسات مثلاً شیفون، جارجٹ، ریشی کپڑے وغیرہ شامل ہیں۔	
اس میں ایسے کپڑے شامل ہیں جن کو موسم تبدیل ہونے پر سٹور کرنا اور سٹور کیے گئے کپڑوں کو زکال کرتا قبل استعمال بنانا ہے۔	

کپڑوں کو ہونے کے بعد ان کی نوعیت کے مطابق کم یا زیادہ نچڑنا خصوصی اور رشی کپڑے۔
شلوار، قمیں، سکے کے غلاف، چادریں، تو لیے، میز پوش کو ہفتہ وار ہونا اور استری کرنا ضروری ہوتا ہے۔

نچڑنا (Squeezing)
ہفتہ وار دلکھ بھال (Weekly Care)

باب 11 داغ دھبے دور کرنا

اس طریقے میں دھبے کے نیچ جاذب کپڑا یا سیاہ چوس (Blotting Paper) رکھ کر کپڑے کی گدی سی بنائے کر دھبے پر پھیر جاتا ہے جس کے دھبادور ہو جائے۔
اس طریقے میں ڈرپر (Dropper) سے دھبادور کرنے والے محلوں کو گرا جاتا ہے۔
اس طریقے سے عوامی اونی اور رشی رنگدار کپڑوں کے داغ دھبے دور کی جاتے ہیں۔
یہ محلوں چاکلیٹ، ٹانی، مٹھائی، پھلوں کے داغ دور کرنے میں نہایت موثر ہیں۔ چکنائی والی اشیا کے لیے ٹیٹراکلورائینڈ، مٹی کا تیل اور پیڑوں استعمال ہوتے ہیں۔
یہ محلوں زیادہ تر سفید سوتی کپڑوں کے لیے بہتر ہتے ہیں۔ رنگدار یا پرنیت کپڑوں پر استعمال کرنے سے یہ داغ کے ساتھ ساتھ کپڑے کا رنگ بھی کاٹ دیتے ہیں۔
ان میں مٹی، ٹانی کا آٹا، پیلکم پاؤڈر اور ناشستہ شامل ہیں۔

اسنچ کرنے کا طریقہ (Sponging Method)

بوندیں گرانے کا طریقہ (Dropping Method)

بھاپ دینا (Steaming Method)

DAG تخلیل کرنے والے محلوں (Dissolving Solvents)

DAG کارنگ کاٹنے والے محلوں (Bleaching Solvents)

DAG کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھنے والی اشیا

(Asborbing Ingredients)

ڈیپ کر داغ دھبے دور کرنا (Dipping Method)

ایس۔ ایم۔ ای بینک (SME Bank)

آٹ ریچ ڈویژن (Out-reach Division)

برنس ائینڈ سیکٹر ڈیپشن سروس ڈویژن (Business and Sector Development Service Division)

یہ ڈویژن کام بڑھانے کے لیے مشاورتی سرگرمیاں (Consultancy) انجام دیتا ہے۔
اس میں ہوزری کی صنعت (Hosiery Industry) (Readymade Industry) تو لیے بنانے کی صنعت (Towel Industry) (Synthetic Canvas Industry)، مصنوعی ریشہ بنانے کی صنعت (Fiber Manufacturing Sector) کی صنعت (Silk and Synthetic Silk Weaving Industry) اور اونی صنعت (Woollen Industry) شامل ہیں۔

بین الاقوامی مارکیٹ (Export Market)

پالیسی اور پلاننگ ڈویژن (Policy and Planning Division) یہ ڈویژن تحقیق سے تعلق رکھتا ہے۔

ایسے کاروباری مرکز جس میں تقریباً 250 کارکن ہوں اور 250 کروڑ کا سرمایہ ہو۔

چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری مرکز

(Small and Medium Enterprises (SME))

یہ کسی کے لینہیں بلکہ اپنا کاروبار خود کرتے ہیں۔

خود مختار کارکن (Self-employed Worker)

یہ ادارہ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کے تحت کام کرتا ہے۔
کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں۔

سمیدا (SMEDA)

صنعتی کارکن (Industrial Worker)

صوبائی سال انڈسٹریز کارپوریشن

(Provincial Industries Corporation)

کاروباری امدادی فنڈ (Business Support Fund)

گھریلو کارکن (Home Based Worker)

مقامی مارکیٹ (Local Market)

اس کامشنسن صوبوں کی صنعتی پیداوار میں ہنرمنڈ افراد کو روزگار فراہم کرنا اور پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔

درمیانے اور چھوٹے درجے کے کاروبار کرنے والے اس ادارے سے مدد لے سکتے ہیں۔

یہ ادارہ وزارت خزانہ حکومت پاکستان کی سرپرستی میں کام کرتا ہے۔

ایسے کارکن جو گھر بیٹھ کر کام کر کے اجرت لیتے ہیں۔

وہ مارکیٹ جس میں خریدار اس علاقے میں ہوں جہاں پر وہ اشیاء خدمات (Services) موجود ہوتی ہیں۔

نجی حکومتی آرگنائزیشن (Non-Government Organization NGO)

یہ بھی ادارہ ہے جو لوگوں کی فلاج و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔

باب 13 سلامیٰ کا تعارف

اس لیور کو دبانے میں مشین پچھلی طرف سلامیٰ کرنے لگتی ہے۔

المی سلامیٰ کرنے والا لیور (Reverse Stitch Lever)

بازو (Arm)

مشین کے سامنے والے حصہ جہاں سے دھاگا شروع کر کے سوئی میں لاتے ہیں اگر پھر کی میں کچھ پھنس جائے یا اندر دوئی پرزوں کی صفائی کرنی ہو تو اس حصے سے مشین کو اٹھایا جاتا ہے۔

مشین کے نیچکا ہموار سطح والا حصہ جس کے اندر مختلف پڑے ہوتے ہیں۔

بیڈ (Bed)

مشین کے دائیں ہاتھ گول پسیکی شکل میں ہوتا ہے۔ اس سے مشین حرکت کرتی ہے۔ ہاتھ والی مشین میں اس کے ساتھ ہتھی ہوتی ہے۔ جگہ بکل سے چلنے والی مشین میں صرف پہیہ ہوتا ہے۔ یہ دھاگے کے لیور اور سوئی کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔

پہیہ (Balance Wheel)

جب پھر کی مطلوبہ دھاگا بھر جاتا ہے تو یہ خود بخود رک جاتا ہے۔

پھر کی بھرنے کی رکاوٹ (Bobbin Winder Stopper)

پھر کی بھرنے کی کیل (Bobbin Winder Spindle)

پہیے کے ساتھ بائیں طرف پچھر والا حصہ ہوتا ہے جس پر پھر کی کو دھاگا بھرنے کے لیے چڑھایا جاتا ہے۔

پھر کی میں دھاگا بھرنے کی رہنمائی کرنے والا پر زہ (Bobbin Needle Thread Guide)

جب پھر کی میں دھاگا بھرنا مقصود ہو تو دھاگا اس میں سے گزر کر پھر کی تک جاتا ہے۔

ٹائلکی لمبائی اور چوڑائی کنٹرول کرنے والا (Stitch Regulator) ٹائلکی لمبائی اور چوڑائی کو اس پڑے کی مدد سے کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

جادہ پلیٹ (Throat Plate)

یہ دناروں کے نزدیک کام کرنے کے لیے جگہ مہیا کرتی ہے نیز مشین کے پرزوں کو محفوظ رکھتی ہے۔

دباو کا پاؤں (Presser Foot)

یہ مشین کی پچھلی طرف نصب ہوتا ہے اور کپڑے پر مشین کے پیر کے دباو کو کم یا زیادہ کرنے میں مدد دیتا ہے نیز سلامیٰ کے دوران کپڑے کو صحیح پوزیشن میں رکھتا ہے۔

دنانے (Feed Dog)

یہ سلامیٰ کرتے ہوئے حرکت کرتے ہیں اور کپڑوں کو پیچھے کی طرف دھکلتے ہیں۔

اوپر والا دھاگا اس لیور میں سے گزارا جاتا ہے یہ سوئی کے ساتھ اوپر نیچے حرکت کرتا ہے۔
مشین کے اوپر والے دھاگے کے کھاؤ (Tension) کو کنٹرول کرتا ہے۔

یہ سوئی میں دھاگے کی روائی کا ذمہ دار ہے۔
یہ ایک چھٹی پلیٹ ہے جو پھر کی اور شش کوڈھکر کرتی ہے اور ضرورت پڑنے پر پھر کی کونکا لئے
یا گانے کے لیے آگے پیچھے کی جاتی ہے۔
یہ بیچ سوئی کو اس کی بجھ پر رکھتا ہے۔
سوئی دھاگے کے آر پار گزرتی ہے جس کی وجہ سے ناکالگا ہے۔
یہ مشین کے بالائی حصے پر ہوتی ہے۔ اس پر سلامی کرنے کے لیے تکلی یادھاگا لگا یا جاتا ہے۔

دھاگا اٹھانے والا لیور (Thread Takeup Lever)

دھاگا گستہ والا پر زہ (Thread Tension Dial)

دھاگے کا لیور (Thread Lever)

سلائیٹ پلیٹ (Slide Plate)

سوئی کسٹنے والا بیچ (Needle Clamp Screw)

سوئی (Needle)

تکلی لگانے کی کیل (Spool Pin)

باب 14 لباس کا بنانا

بند اور جمی ہوئی یا اوپر کی ہوئی سلامی / سیون (Lapped Seam) یہ سلا یوں کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
کسی بس کو مختلف چیزوں مثلاً بن، لبس، بٹن، کڑھائی وغیرہ سے آراستہ کرنے کو کہتے ہیں۔
یہ سلامی زیادہ تر مردانہ کپڑوں اور بھاری کپڑوں پر استعمال ہوتی ہے۔
سادہ سلامی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
وہ سلامی جو کپڑوں کے کناروں کو صاف سترہ اور پختہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔
لباس کی سلامی جو دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
یہ سلامی کے اندر ایک اور سلامی ہے۔ یہ بہت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔

تریکین و آر ایش (Embellishment)

چھٹی سلامی / سیون (Flat Fell Seam)

سادہ سلامی / سیون (Plain Seam)

سلامی / سیون کی چھٹی (Seam Finishes)

سلامی / سیون (Seam)

گم سلامی / سیون (French Seam)

Bibliography

1. Adapted from: Berger, A.; G. Udell (2005). "A More Complete Conceptual Framework for SME Finance". <http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3795.html>.
2. Brockman, Helen L. (1965), The Theory of Fashion Design, Wiley Aldrich, Winifred (1985), Metric pattern cutting, 4th ed, London: Bell and Hyman, ISBN 1-4051-0278-0
3. Camp, Carole Ann (2011). "3: Sewing from a pattern". Teach Yourself VISUALLY Fashion Sewing. John Wiley & Sons. pp. n.p.. ISBN 9781118167120.
4. ENTERPRISE AND INDUSTRY PUBLICATIONS The new SME definition, User guide and model declaration, Extract of Article 2 of the Annex of Recommendation 2003/361/EC
5. European Commission (2003-05-06). "Recommendation 2003/361/EC: SME Definition". http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm. Retrieved 2012-09-28
6. Fashion (2012, March 29). Wwd. (n.d.). Retrieved from <http://www.wwd.com/fashion-news>
7. Fashion (2012, March 29). Wwd. (n.d.). Retrieved from <http://www.wwd.com/fashion-news>
8. "FAST" <http://www.fastinternational.org>. Retrieved 2010-01-01.
9. Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th–18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life," p317, William Collins & Sons, London 1981
10. For a discussion of the use of the terms "fashion", "dress", "clothing", and "costume" by professionals in various disciplines, see Valerie Cumming, Understanding Fashion History, "Introduction", Costume & Fashion Press, 2004, ISBN 0-89676-25niihh3-X
11. <http://www.abc.net.au/catapult/stories/s1783065.htm>
12. <http://www.oecd.org/dataoecd/4/16/37818320.pdf>. Retrieved 2007-06-28.
13. <http://www.oystermag.com/features/a-stitch-in-time.html>
14. <http://www.wired.com/techbiz/it/news/2007/01/72517>
15. Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion, Abrams, 1979, p. 62
16. Lemire, B., & Riello, G (2008). EAST & WEST: TEXTIES AND FASHION IN EARLY MODERN EUROPE. Journal of Social History, 41(4), 887-916.
17. Marker marking
18. Miss Saeeda Ghani "Libas" for B.A, 2002-03, Majeed Book Depot, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi.
19. Miss Vaseem Bano, Mrs. Anjum Nawaz, Miss Saeeda Ghani 'Fundamental of Home Economics for CT Classes 1973, Punjab Textbook Board Publisher Azad Book Depot, Lahore.
20. Mrs. Shamim Nasim "Hand and Machine Embroidery" for IX-X, Jehangir Book Depot, Urdu Bazar, Lahore.
21. Newberry, Derek (2006). "THE ROLE OF SMALL- AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE FUTURES OF EMERGING ECONOMIES". http://earthtrends.wri.org/features/view_feature.php?theme=5&fid=69. Retrieved 2008-05-19.
22. Pattern Grading
23. See Potts, Jason (2007) Alternative trade initiatives and income predictability: Theory and evidence from the coffee sector http://www.iisd.org/pdf/2007/trade_price_alt_trade.pdf
24. The Business Finance Market: A Survey, Industrial Systems Research Publications, Manchester UK, 3rd. revised edition 2008.
25. The Business Finance Market: A Survey, Industrial Systems Research Publications, op.cit., page 57.
26. The Hamlyn Complete sewing course.
27. The IFC SME Banking Knowledge Guide, 2009"
28. The Management of Business Lending: A Survey, ISR/Google Books, 2002.
29. The Management of Business Lending: A Survey, ISR/Google Books, 2002, page 39.
30. United States Small Business Administration. "Size Standards". <http://www.sba.gov/category/navigation-structure/contracting/contracting-officials/size-standards>. Retrieved 2011-08-21.
31. Veblen, Sarah (2012). The Complete Photo Guide to Perfect Fitting. Creative Publishing International. pp. 19. ISBN 9781589236080.
32. Whitt, Kay (2010). Sew Serendipity. Krause Publications. pp. 11,13. ISBN 9781440203572.